

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 11/BC-ECP

Phú Lộc, ngày 12 tháng 08 năm 2021

### BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ hệ thống giám sát hiện trường

VĂN PHÒNG HĐND & UBND  
HUYỆN PHÚ LỘC

ĐẾN Số:.....  
Ngày:.....  
Chuyển:.....  
Lưu hồ.....

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc;  
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc

Qua phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh, với nội dung phản ánh từ ĐTTM: “Dây điện cao thế ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (từ cổng chào thôn Vinh Sơn đi vào khoảng 700m) bị xuống cấp, dây bị chùng, đứt nối nhiều lần, cứ có gió là dây chạm vào nhau tóe lửa rơi xuống cháy cả lá cây ở dưới rất nguy hiểm”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh ngày 10/8/2021 Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và triển khai kế hoạch giải quyết.


Hiện nay tuyến đường dây nêu trên, Công ty đã tiến hành cải tạo, thay thế dây trần bằng dây cáp bọc tại vị trí phản ánh nêu trên (kèm theo biên bản sau khi xử lý).

Vậy Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc kính báo cáo UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng để biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);
- Phòng KT&H(để biết);
- Lưu: PKT.



*Đặng Chiêu*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Lộc, Ngày 12 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**(V/v xử lý ý kiến phản ánh hiện trường)**

**Địa điểm** : Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Hôm nay vào lúc.....h..... ngày 12 tháng 08 năm 2021. Tại xuất tuyến nhánh rẽ Ông Ngô Đức Dương Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi Gồm:

**I) Đại diện Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc.**

1/ Ông: Đặng Thế.....Chức vụ: Giám đốc.....

2/ Ông:.....Chức vụ: .....

**II) Đại diện UBND xã Lộc Sơn**

1/ Ông(Bà): Lai Đình Đen.....Chức vụ: phó Chủ tịch.....

2/ Ông(Bà):.....Chức vụ:.....

**III) Đại diện Thôn Vinh Sơn**

1/ Ông: Nguyễn Văn Phước..... Chức vụ: Thôn trưởng.....

- Qua phản ánh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung phản ánh “Dây điện cao thế ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (từ cổng chào thôn Vinh Sơn đi vào khoảng 700m) bị xuống cấp, dây bị chùng, đứt nối nhiều lần, cứ có gió là dây chạm vào nhau tóe lửa rơi xuống cháy cả lá cây ở dưới rất nguy hiểm”.

Sau khi tiếp nhận Công ty đã kiểm tra và đã xử lý theo nội dung phản ánh nêu trên. Hệ thống lưới điện khu vực này là đường dây trần, cây trồng của các hộ dân sát đường dây, khi có gió cây va quệt vào đường dây. Qua đó công ty thay dây trần bằng dây cáp bọc vện xoắn cụ thể như sau.

**KHỐI LƯỢNG LẮP ĐẶT**

STT	Hạng mục công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
<b>I. PHẦN LẮP ĐẶT MỚI</b>				
1	Dây cáp vện xoắn ABC 4x70	m	200	
2	Dây cáp vện xoắn ABC 4x95	m	250	
3	Khoá đỡ thẳng	cái	10	

4	Khóa néo cuối	cái	4	
5	Giá móc cáp	cái	21	
6	Đai thép + Khóa Đai	cái	42	
7	Kẹp xuyên cách điện đôi	cái	2	
8	Kẹp xuyên cách điện đơn	cái	20	
9	Kẹp cáp	bộ	20	
10	Ống nối	Cái	10	
11	Đầu cos	cái	5	

- Tất cả các vật tư thiết bị lắp đặt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng để vận hành.

Vậy chúng tôi lập biên bản này, cùng xác nhận khối lượng đã thi công cải tạo đường dây hạ thế nhánh rẽ Ông Ngô Đức Dương Thôn Vinh Sơn, để làm căn cứ về việc đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn Xã Lộc Sơn năm 2021, cũng như để báo cáo trả lời nội dung phản ánh đã nêu trên (kèm theo hình ảnh).

Biên bản kết thúc vào lúc.....h..... cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện UBND Xã Lộc Sơn



**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Lại Đình Đen**

Đ/D Công ty CP điện lực Phú Lộc



**GIÁM ĐỐC**  
**Dặng Chiêu**

Đại diện Ban Thôn Vinh Sơn

Trưởng thôn

Phu

Nguyễn Văn Phú

