

Số: 17/BC-PNN

Phú Lộc, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh về công trình thủy lợi xã Lộc Bình.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 20/UBND-NN ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh công trình thủy lợi xã Lộc Bình; Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp các đơn vị liên quan và UBND xã Lộc Bình, tổ chức kiểm tra hiện trường khu vực công trình nói trên, kết quả như sau:

Công thoát nước kết hợp dâng nước thuộc tuyến đường giao thông nông thôn của xã Lộc Bình, có chiều dài 6,25m gồm 5 khoang, khẩu độ mỗi khoang (1,0x0,9)m kết hợp có rãnh phai dâng nước. Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước thượng nguồn về nhanh, công tác vận hành tháo dỡ ván phai công chưa kịp thời đã gây ngập úng cục bộ một số nhà của các hộ dân quanh khu vực.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND xã Lộc Bình đã chỉ đạo HTX Nông nghiệp Tân Hòa (*đơn vị được giao vận hành công*) tiến hành trực vớt cành cây, khơi thông thượng lưu công đảm bảo thông thoáng dòng chảy; đồng thời, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, vận hành công đảm bảo đúng quy trình, tránh tình trạng tắc nghẽn công mỗi khi mưa lớn. Hiện nay, công tác khắc phục đã được tiến hành. Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khảo sát, lập dự án mở rộng, khơi thông dòng đảm bảo tiêu thoát lũ cho khu vực này.

Trên đây là nội dung kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh về công trình thủy lợi xã Lộc Bình. Phòng Nông nghiệp và PTNT kính báo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Thông