

- Đính kèm hình ảnh.



(Hình ảnh nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước **lần 01** tại đường Phó Đức Chính ngày 22/9/2023)






(Hình ảnh công nhân nạo vét hết hông thoát nước **lần 01** tại đường Phó Đức Chính ngày 22/9/2023)

Đính kèm hình ảnh, video xử lý.

Thông tin phản ánh	Xử lý	Nhật ký
Mã phản ánh:	231023046	
Công dân tổ chức:		
Địa chỉ:	Theo quy định, thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp phản ánh được thu thập theo chế độ "Mật". Trong trường hợp phải dùng đến thông tin cá nhân để phục vụ xử lý đề nghị các đơn vị liên hệ với nhân sự đầu mối của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh	
Điện thoại:		
Email:		
Tiêu đề	Hai cống tại 1 và 7 Phó Đức Chính không thoát nước được	
	Hiện nay tại đoạn đường Phó Đức Chính có hai ống cống không thoát nước được tại nhà số 1 và nhà số 7 đường Phó Đức Chính phường Phú Hội TP Huế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.	

(Hình ảnh nội dung phản ánh của người dân ngày 20/10/2023_Hue-s)


Xem thông tin	
Thông tin phản ánh	
	Xử lý Nhật ký
Tiêu đề:	Hai cống tại 1 và 7 Phố Đức Chính không thoát nước được
Nội dung trao đổi:	<p>Kính gửi: Quý Ông/Bà</p> <p>Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Ban QLDA Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế (Ban QLDA) xin thông báo kết quả như sau:</p> <p>Ngày 25/10/2023, Nhà thầu đã hoàn thành công tác xử lý đảm bảo thoát nước trong khu vực. Tuy nhiên, việc người dân đầu nối và xả thải trực tiếp chất thải, dầu mỡ vào hệ thống của Thành phố mà không có bể lắng chặn chất rắn trước khi xả thải là không đúng quy định. Ban QLDA đề nghị các hộ kinh doanh tại khu vực này xây dựng bể lắng chặn chất thải trước khi xả nước thải vào hệ thống của Thành phố. Việc xả chất thải rắn, dầu mỡ trực tiếp vào hệ thống thoát nước không những gây hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống tại đường Phố Đức Chính mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống xử lý nước thải. Do đó rất mong người dân chấp hành đúng quy định trong vấn đề đầu nối và xả nước thải.</p> <p>Chân thành cảm ơn quý Ông/Bà.</p> <p>Trân trọng./.</p> <p>File đính kèm: </p>
Thao tác:	[Chọn thao tác] ▼

(Hình ảnh phản hồi của Ban QLDA ngày 25/10/2023_Hue-s)




(Hình ảnh công nhân xử lý khơi thông, nạo vét **lần 02** tại đường Phố Đức Chính ngày 25/10/2023)

Đính kèm hình ảnh xử lý.

Xem thông tin	
Thông tin phản ánh	
	Xử lý
	Nhật ký
Mã phản ánh:	071123039
Công dân tổ chức:	
Địa chỉ:	Theo quy định, thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp phản ánh được thu thập theo chế độ "Mật". Trong trường hợp phải dùng đến thông tin cá nhân để phục vụ xử lý đề nghị các đơn vị liên hệ với nhân sự đầu mối của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Điện thoại:	
Email:	
Tiêu đề	Cống thoát nước bị tắt ở 5 Phố Đức Chính
	Cống trước số 5 Phố Đức Chính, phường Phú Hội bị tắt mưa nước không thoát được, mưa xong dưới cống tràn lên đường nước gì đục đục mùi hôi nồng nặc. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.
	

(Hình ảnh nội dung phản ánh của người dân ngày 07/11/2023_Hue-s)

Xem thông tin	
Thông tin phản ánh	
	Xử lý
	Nhật ký
Tiêu đề:	Cống thoát nước bị tắt ở 5 Phố Đức Chính
Nội dung trao đổi:	<p>Kính gửi: Quý Ông/Bà.</p> <p>Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế (Ban QLDA) xin thông báo kết quả như sau:</p> <p>Ngày 14/11/2023, Nhà thầu đã hoàn thành công tác xử lý đảm bảo thoát nước trong khu vực. Tuy nhiên, việc người dân đầu nôi và xả thải trực tiếp chất thải, dầu mỡ vào hệ thống của Thành phố mà không có bể lắng chặn chất rắn trước khi xả thải là không đúng quy định.</p> <p>Ban QLDA đề nghị các hộ kinh doanh tại khu vực này xây dựng bể lắng chặn chất thải trước khi xả nước thải vào hệ thống của Thành phố. Việc xả chất thải rắn, dầu mỡ trực tiếp vào hệ thống thoát nước không những gây hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống tại đường Phố Đức Chính mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống xử lý nước thải. Do đó, rất mong người dân chấp hành đúng quy định trong vấn đề đầu nôi và xả nước thải.</p> <p>Chân thành cảm ơn quý Ông/Bà.</p> <p>Trân trọng./.</p> <p>File đính kèm: </p>
Thao tác:	[Chọn thao tác] ▼

(Hình ảnh phản hồi của Ban QLDA ngày 14/11/2023_Hue-s)



(Hình ảnh công nhân xử lý khơi thông, nạo vét **lần 03** tại đường Phó Đức Chính ngày 14/11/2023)





(Hình ảnh công nhân xử lý khơi thông, nạo vét **lần 03** tại đường Phó Đức Chính ngày 14/11/2023)